

LEGENDA

Sondaggi eseguiti

- Sondaggio Ottobre - Novembre 2004
- Sondaggio Febbraio 2006
- Sondaggio Gennaio 2012



Aree palancolate



Materiale interrato da rimuovere



Terreni con concentrazioni > CSR



Terreni con concentrazioni < CSR



Scorie violacee



Vetro, mattoni, fiale



Materiale di riporto (mattoni refrattari)



Mattoni, cemento



Materiali di riporto (mattoni, cemento)




Ceneri di pirite



Materiale di riporto



| | |
|---|---|
|  | <div>Tauw</div> <div>Tauw Italia S.r.l. Piazza Leonardo da Vinci, 7 20133 Milano T 02 26 62 611 F 02 26 62 61 52 E info@tauw.it www.tauw.it</div> |
| | <div>Committente</div> <div>Zambon Group S.p.a.</div> |
| | <div>Documento</div> <div>Ex area industriale Via dei Cappuccini, Vicenza Progetto Operativo di Bonifica dei terreni e delle acque sotterranee - Fase 2</div> <div><div>Titolo</div><div>Suolo insaturo - Terreni/Materiali da rimuovere</div></div> <div><div>File</div><div>1184_00912g0_Tav 10 - Ter/Mat da rimuovere</div></div> <div><div>Rev.</div><div>0</div></div> <div><div>Approvato</div><div>GIB</div></div> <div><div>Tavola</div><div>10</div></div> <div><div>Scala Grafica</div><div>Data</div><div>Maggio 2012</div></div> |