

**Proponente**

Gruppo Ginnastica di mantenimento Maddalene.

**Area della proposta**

Arredo urbano

Aree verdi ludico-ricreative

Beni storico-culturali

Energia

X Riqualficazione edifici

Verde pubblico


**Descrizione della proposta**

E' necessario intervenire: 1) sulle pareti in muratura sui lati corti della palestra (dietro le porte da calcetto), che presentano importanti fessurazioni che evidenziano i blocchi usati per la muratura, probabilmente a causa di malte ed intonaci male eseguiti, a causa anche delle violente pallonate del calcetto, e forse a cedimenti delle fondazioni non dimensionate correttamente. Per ottenere un risultato concreto si propone di stuccatura delle fessure con rasatura delle pareti (sui due lati) con intonaco plastico e rete reggintonaco in fibra di vetro o poliestere, ponteggi compresi. Inoltre è opportuno installare una protezione delle pareti interne dalle pallonate del calcetto con posa di materassini in polietilene espanso ad alta densità per un'altezza minima di 2m. Completamento con tinteggiatura delle pareti sui due lati. 2) E' inoltre necessario intervenire nella porta antipanico lato sud-ovest della palestra e sulle porte interne a scorrere degli spogliatoi danneggiate a seguito di intrusioni di malintenzionati con montaggio di maniglie sulle porte scorrevoli ad incasso negli spogliatoi. 3) Sistemazione pavimento in linoleum della tensostruttura già segnato nel centro (a partire dal lato sud) con una lunga fessurazione che compromette la sicurezza di chi utilizza l'impianto per le diverse attività sportive.

**Dove**

La tensostruttura si trova in Via Cereda, dietro la chiesa parrocchiale di Maddalene.





### **Obiettivi**

Riportare ad una situazione di fruizione migliore dell'impianto per tutti i cittadini che intendono utilizzare l'impianto, oggi decisamente deludente.

### **Perché è importante per la città**

Perché un immobile di recentissima costruzione (2013) non può essere ridotto in queste condizioni soltanto dopo cinque anni di utilizzo. Chi doveva vigilare evidentemente non l'ha fatto. Conseguentemente l'Amministrazione comunale si ritrova ora a dover provvedere ai danni arrecati all'immobile che è, comunque, patrimonio dell'intera collettività vicentina.

### **Budget indicativo**

40.000 euro



